

СОГЛАСОВАНО
УГО КРО ВОИ

Приложение А 2



УТВЕРЖДАЮ:
Е.Ю. Козырева
«15» июля 2021 года

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

Республика Коми, город Ухта
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«15» июля 2021 года

И. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МОУ «НОШ №23»
 - 1.2. Адрес объекта: 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Строительная, д.10
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 2 этажа, 3241 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (Да); 12021,85 кв.м.
 - 1.4. Год постройки здания: 1996г., год последнего капитального ремонта: нет.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2018, капитального: нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №23», МОУ «НОШ №23»
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Строительная, д.10
 - 1.8. Основание для пользования объектом (собственность)
 - 1.9. Форма собственности (Государственная)
 - 1.10. Территориальная принадлежность (Муниципальная)
 - 1.11. Вышестоящая организация (наименование): МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д.22

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная деятельность по основным и дополнительным образовательным программам.

Плановая мощность: 425 чел., по состоянию на 15.07.2021 г. 348 чел.

СОГЛАСОВАНО:
УГО КРО ВОИ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «НОШ №23»
«15» июля 2021года

Председатель _____
А.А. Козловский

М.П.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

Республика Коми, город Ухта
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«15» июля 2021года

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МОУ «НОШ №23»
 - 1.2. Адрес объекта: 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Строительная, д.10
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 2 этажа, 3241 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (Да); 12021,85 кв.м.
 - 1.4. Год постройки здания: 1996г., год последнего капитального ремонта: нет.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2018, капитального: нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №23», МОУ «НОШ №23»
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Строительная, д.10
 - 1.8. Основание для пользования объектом (собственность)
 - 1.9. Форма собственности (Государственная)
 - 1.10. Территориальная принадлежность (Муниципальная)
 - 1.11. Вышестоящая организация (наименование): МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д.22

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная деятельность по основным и дополнительным образовательным программам.

Плановая мощность: 425 чел., по состоянию на 15.07.2021 г. 348 чел.

Форма оказания: на объекте с пребыванием с 8.30 час. до 18.00 час., обучение на дому, выходные: воскресенье, праздничные дни.

Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети школьного возраста с 6 лет 6 месяцев до 11 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; обмена веществ; нарушениями ЦНС, дыхательной системы, ОВПС.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (Автобус №112 Ухта-Ярега) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Нет)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*;

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть (бордюрный камень 20 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-В		
2.	Вход (входы) в здание	ДУ-В		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту)	ВНД		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7.	Пути движения к объекту	ДУ-В		

(от остановки транспорта)			
---------------------------	--	--	--

**** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопроса доступности для **всех категорий инвалидов** необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша, **в начале существующего пандуса**, перед входной площадкой, рядом с входной дверью на стене со стороны дверной ручки (во избежание травмирования человека открывающейся дверью);
- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МНГ.

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- **Положение** (Правила) об организации доступности объекта и предоставляемых в нем услуг, а так же оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении (организации);
- **назначение ответственных сотрудников** за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- **должностные инструкции** сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении;
- **должностные инструкции персонала** (вносимые изменения в должностные инструкции) ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- **форму (журнал) учета и порядок** проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

1. Территория, прилегающая к зданию

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступно для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

3. Пути движения внутри здания

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4. Зона оказания услуг

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Санитарно-гигиенические помещения

- установить тактильную направляющую полосу к кабине, осязаемую ногой или тростью увеличить габариты кабины, установить опорные поручни, установить зону кресла-коляски рядом с унитазом, установить крючки для костылей, установить знак доступности кабины.

6. Система информации об объекте

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

1. Территория, прилегающая к зданию.

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высот или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание

- установить антискользящее покрытие на лестнице;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высоты порога не более 0,014 м) на входной двери, двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проемы до нормативного значения (не менее 0,9м, при двухстворчатых дверях), оказание ситуационной помощи путем открывания второй створки.

3. Пути внутри здания

- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требованиям СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высоты порога не более 0,014 м) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проемы до нормативного значения (не менее 0,9м, при двухстворчатых дверях), оказание ситуационной помощи путем открывания второй створки;
- обустроить зоны отдыха на всем пути движения.

4.1. Зона оказания услуги

- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к выходу;
- приобрести специальное оборудование (кушетка с подъемным механизмом, кресло-коляска, пандус на сцену);
- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;
- приобрести специализированную мебель в классы;
- установить рядом с зоной ожидания и оказания услуг специальные держатели для костылей, трости и т.п.
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Санитарно-гигиенические помещения

- необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения на всех этажах здания, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины в вдоль стен;
- душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также с кнопкой вызова помощи.

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив ее рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха:

1. Территория прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);
- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
- организовать оказание ситуационной помощи.

4.2. Места приложения труда:

4.3. Жилые помещения:

5. Санитарно-гигиенические помещения:

-

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения для входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

2. Вход в здание:

- установить/ заменить поручни на существующий пандусе согласно требованиям СП 59.13330.2016 по ГОСТ Р 51261-99;
- установить антискользящее покрытие на пандусе;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.)у входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилий открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проемы до нормативного значения не менее 0,9м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путем открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус);
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усиление открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проемы до нормативного значения не менее 0,9м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путем открывания второй створки.

4.1. Зона оказания услуги:

- выделить зону оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- необходимо приобрести специальное оборудование (кушетка с подъёмным механизмом, кресло-коляска)
- приобрести специализированную мебель в классы;
- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию;
- организовать свободную зону подхода к месту обслуживания, ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже;
- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м, обустроить свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку выхода помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;-
- душевая должна быть оборудована переносным или закреплённым на стене складным сиденьем расположенном на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5м. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9*1,5 м. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей передвижения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП59.13330.2016;

- разместить схему информационной поддержки на протяжении всего пути у ОСИ, доступной для МГН на всё время эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;

Разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;

2. Вход в здание:

- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно двери в тамбуре;
- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;
- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующих расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемные часы).

3. Пути движения внутри здания:

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;
- нанести контрастную маркировку по периметру окна (поста охраны, гардероба, раздачи столовой);
- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуативной помощи на объекте;
- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
- установить звуковые маяки на пути следования;
- выделить место для собаки поводья;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4.1. Зона оказания услуги:

- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами;
- приобрести специализированные пособия ТСП в классы;
- организовать на объекте оказание ситуативной помощи.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- разместить информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;
- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;
- душевая должна быть оборудована настенными поручнями, установить кнопку вызова помощи, установить поручни вдоль стен по ходу движения.

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приёмных часов);
- разместить информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля высоте рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

3.6. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2.	сменные кресла-коляски	отсутствует
3.	адаптированные лифты	отсутствует
4.	поручни	отсутствует
5.	пандусы	имеется
6.	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7.	раздвижные двери	отсутствует
8.	доступные входные группы	имеется
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	имеется
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеется
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12.	Дублирование необходимой информации для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
15.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
16.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
17.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	При наличии возможности
18.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
19.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа,	имеется

	подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
20.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	имеется
21.	Доля детей –инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей –инвалидов в МОУ «НОШ №23»	100%
22.	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей –инвалидов в МОУ «НОШ №23»	100%
23.	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья из численность в классе не должна превышать 15 человек	обеспечено

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный: обустройство парковки
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт капитальный: установка поручней с двух сторон, обустройство разворотных площадок
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный: установка опорных поручней в туалетных комнатах и зоны для кресла-коляски рядом с унитазом
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР: размещение визуальных и тактильных средств информации
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8.	все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ: 2025 год

в рамках исполнения: *Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК, г. Ухта на 2025 год*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *на 1 этапе: ДУ - (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДП - (к, о, с, г, у).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии Кординационный совет по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **Ухтинская городская организация Коми Республиканской общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»;**

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **www.zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» июля 2021 года,
2. Акта обследования объекта: от «20» сентября 2018 года
3. Решения Комиссии МОУ «НОШ №23» от «20» сентября 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Республика Коми, город Ухта
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«15» июля 2021 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МОУ «НОШ №23»
- 1.2. Адрес объекта: 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Строительная, д.10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 3241 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (Да); 12021,85 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1996г., год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2018, капитального: нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №23», МОУ «НОШ №23»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Строительная, д.10
- 1.8. Основание для пользования объектом (собственность)
- 1.9. Форма собственности (Государственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (Муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д.22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 425 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (Автобус №112 Ухта-Ярега) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Нет)
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
 3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да),
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*;
 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть (бордюрный камень 20 см)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2012

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг.мер-ия, тср, ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг.мер-ия, тср, ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг.мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилабочная, с перемещением по маршруту)	Орг.мер-ия, тср, ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг.мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг.мер-ия, тср, ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг.мер-ия, тср, ремонт
	Все зоны и участки	Орг.мер-ия, тср, ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Е.Ю. Козырева, директор МОУ «НОШ №23», 75-32-42

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта

